

### 3. Aktivátory vulkanizácie:

#### 3.1. V kaučuku preddispergované granuláty:

Názov	Aktívna zložka	%	Popis/použitie
<b>Granchem ZnO – 80</b>	oxid zinočnatý	80	Aktivátor urýchľovačov sírnej vulkanizácie prírodného a syntetických kaučukov.
<b>Granchem ZnO – 80/SBR</b>		80	Preddispergovaná forma umožňuje rýchle a homogénne rozmiešanie. SBR kaučuk ako nosič garantuje vysokú kompatibilitu s pneumatikárskymi kaučukmi v kaučukových zmesiach na ich báze.
<b>Granchem MgO – 50</b>	oxid horečnatý	50	Aktivátor vulkanizácie a akceptor chlóróvodíka polychloroprénového kaučuka a lepidiel na jeho báze.
<b>Granchem MgO - 60</b>		80	Preddispergovaná forma umožňuje rýchle a homogénne rozmiešanie.